



97年卡玫基颱風

南投縣—魚池鄉日月村



- 97年卡玫基颱風-南投魚池-001**
- ❖ 災區位置：魚池鄉日月村伊達邵商店街 (集集分局德化派出所前)
 - ❖ 災害發生時間：7月18日3時
 - ❖ 災害類型：沖蝕災害
 - ❖ 有效累積雨量：360.4mm
- ❖ 災損描述與統計：
- ✓ 竹篙坑溪受沖蝕暴漲，商店街前大排水溝遭上游坡地冲刷下的土石樹枝阻塞，挾帶泥砂的洪流宣洩不及而衝灌路面。
 - ✓ 未造成任何人員傷亡。



註1：坐標採 TWD67 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網