


# 97年卡玫基颱風

# 台中縣—東勢鎮慶福里




## 97年卡玫基颱風-台中東勢-001

- ❖ 災區位置：東勢鎮慶福里
- ❖ 災害發生時間：7月18日11時
- ❖ 災害類型：崩塌災害
- ❖ 有效累積雨量：383.7mm

## ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 慶福街75-1號民宅後側山坡發生崩塌，淤積農林地及毀損民宅一棟，無人傷亡。
- ✓ 居民已疏散至天公廟。
- ✓ 災損現場因地權問題尚未修復。



註 1：坐標採 TWD67 系統  
 註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網