


97年卡玫基颱風

台南縣—東山鄉南勢村




97年卡玫基颱風-台南東山-001

- ❖ 災區位置：東山鄉南勢村
- ❖ 災害發生時間：7月17日19時
- ❖ 災害類型：土石流災害(台南 A021)
- ❖ 有效累積雨量：261.0mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 3戶民宅遭溢流河道之土石泥流侵入。
- ✓ 約0.2公頃果園遭土石淤埋。
- ✓ 175縣道遭土石淤埋約60公尺長，造成交通中斷。
- ✓ 房舍受損：3棟
- ✓ 道路毀損：約60公尺。



註1：坐標採 TWD67 系統
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網