


97年卡玫基颱風

台南縣—東山鄉南勢村




97年卡玫基颱風-台南東山-002

- ◆災區位置：東山鄉南勢村 (碧蓮寺處野溪)
- ◆災害發生時間：7月17日19時
- ◆災害類型：土石流災害
- ◆有效累積雨量：261.0mm

◆災損描述與統計：

- ✓碧蓮寺旁野溪，因超大豪雨導致土石流，造成河道沖刷，淤埋農路、果園。
- ✓約0.3公頃果園遭土石淤埋。
- ✓農路中斷毀損約70公尺。



註1：坐標採 TWD67 系統
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網