


97年卡玫基颱風

台南縣—楠西鄉照興村




97年卡玫基颱風-台南楠西-001

- ❖ 災害位置：楠西鄉照興村
- ❖ 災害發生時間：7月17日17時
- ❖ 災害類型：沖蝕災害
- ❖ 有效累積雨量：181.8mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 土石淤埋芒果園約1000平方公尺。
- ✓ 機車遭大水沖走一部。
- ✓ 人命損失：0人
- ✓ 房舍受損：0棟
- ✓ 道路毀損：0公尺



註1：坐標採 TWD67 系統
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網