


97年卡玫基颱風

台南縣—楠西鄉龜丹村





97年卡玫基颱風-台南楠西-004

- ❖ 災區位置：楠西鄉龜丹村 (鐵谷山橋處野溪)
- ❖ 災害發生時間：7月17日20時
- ❖ 災害類型：土石流災害
- ❖ 有效累積雨量：374.9mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 溫泉橋護欄損毀。
- ✓ 大量土石淤積河道，果園淤埋。
- ✓ 溪流護岸部分毀損。
- ✓ 人命損失：0人
- ✓ 房舍受損：0棟。



註1：坐標採 TWD67 系統
保持局土石流防災資訊網
註2：降雨組體圖資料來源—水土