


97年卡玫基颱風

高雄縣一六龜鄉寶來村



97年卡玫基颱風-高雄六龜-001

- 災區位置：六龜鄉寶來村 (台20線79K處樣仔腳聚落)
- 災害發生時間：7月17日23時
- 災害類型：崩塌災害
- 有效累積雨量：454.2mm

災損描述與統計：

- 寶來村11鄰(樣仔腳聚落)8號之1後方坡地因豪雨發生崩塌，造成該戶居民2死1傷之不幸事件。
- 人員傷亡：2死1傷。
- 房屋受損：1棟。



註1：坐標採 TWD67 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網