


# 97年卡玫基颱風

# 高雄縣一六龜鄉中興村



**97卡玫基颱風-高雄六龜-002**

- ❖ 災區位置：六龜鄉中興村聖母宮 (台27線21.7K處)
- ❖ 災害發生時間：7月18日2時
- ❖ 災害類型：土石流災害 (高雄002)
- ❖ 有效累積雨量：420.9mm

**❖ 災損描述與統計：**

- ✓ 河道大量土石淤積。
- ✓ 護岸及故床工部分毀損毀損。
- ✓ 河道土石溢出淤埋民宅及果園。
- ✓ 房舍受損：7棟
- ✓ 道路毀損：約150公尺。



註1：坐標採TWD67系統  
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網