


97年卡玫基颱風

高雄縣—六龜鄉寶來村





97年卡玫基颱風-高雄六龜-004

- ❖ 災區位置：六龜鄉寶來村(五龍宮)
- ❖ 災害發生時間：7月18日03時
- ❖ 災害類型：地滑災害(高雄A028)
- ❖ 有效累積雨量：710.1mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 五龍宮後方邊坡滑動造成土石掩埋廟宇，另造成潛勢溪流高雄A028堵塞而洪水溢流夾帶泥石漫淹鄰地。
- ✓ 崩塌地面積約0.8公頃，堆積區土石方約15,000立方公尺。
- ✓ 人命損失：0人。
- ✓ 房舍受損：3棟。
- ✓ 道路毀損：產業道路約80公尺。



註1：坐標採TWD67系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網