



97年卡玫基颱風

高雄縣一六龜鄉寶來村



- 97年卡玫基颱風-高雄六龜-005**
- 災區位置：六龜鄉寶來村 (台20線里程80k處野溪)
 - 災害發生時間：7月17日23時
 - 災害類型：土石流災害
 - 有效累積雨量：454.2mm
- 災損描述與統計：**
- 野溪於7月17日23:00爆發土石流，土石淤塞河道並溢流至台20線(近寶來一號橋西側)，造成交通受阻，野溪上游側之部分產業道路沖毀，所幸並未造成人員傷亡。
 - 道路毀損：野溪上游產業道路約250公尺。



註1：坐標採 TWD67 系統
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網