


# 97年卡玫基颱風

# 高雄縣一六龜鄉寶來村




## 97年卡玫基颱風-高雄六龜-006

- 災區位置：六龜鄉寶來村 (台20線76.5k處建山一橋)
- 災害發生時間：7月17日22時
- 災害類型：崩塌災害、洪水災害
- 有效累積雨量：310.4mm

### 災損描述與統計：

- 荖濃溪支流打鐵坑溪兩岸因豪雨發生崩塌溪床抬高，造成寶來村寶建路1-6號後方農園沖刷流失、建山一橋受損、台20線坍方約30m，所幸並未造成人員傷亡。
- 農舍受損：1棟。
- 農園沖刷流失：約2分地。
- 橋梁受損：1處(A2橋台沖毀約20m)。
- 道路坍方：台20線坍方約30M。



註1：坐標採 TWD67 系統  
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網