


97年卡玫基颱風

高雄縣—六龜鄉興龍村






97年卡玫基颱風-高雄六龜-007

- ❖ 災區位置：六龜鄉興龍村(舊潭橋)
- ❖ 災害發生時間：7月19日17時
- ❖ 災害類型：洪水災害
- ❖ 有效累積雨量：865.4mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 荖濃溪流野溪因上游坡地崩塌造成堰塞淤積，而洪水溢流夾帶泥石淹舊潭橋及附近民舍。
- ✓ 人命損失：0人。
- ✓ 房舍受損：1棟。
- ✓ 道路毀損：農路約100公尺。
- ✓ 橋梁毀損：舊潭橋遭洪水淹沒，橋面土石淤積。



註1：坐標採 TWD67 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網