


# 97年卡玫基颱風

# 高雄縣—杉林鄉木梓村




## 97卡玫基颱風-高雄杉林-001

- ❖ 災區位置：杉林鄉木梓村 (高129線3.2k)
- ❖ 災害發生時間：7月17日23時
- ❖ 災害類型：土石流災害
- ❖ 有效累積雨量：413.9mm

## ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 野溪上游大面積崩塌，大量土石淤積。
- ✓ 河道改變，護岸嚴重毀損。
- ✓ 道路及果園遭土石淤埋。
- ✓ 人命損失：0人
- ✓ 房舍受損：0棟
- ✓ 道路毀損：約200公尺。



註1：坐標採 TWD67 系統  
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統 (<http://fema.swcb.gov.tw>)