


97年卡玫基颱風

高雄縣—甲仙鄉東安村



97年卡玫基颱風-高雄甲仙-001

- ❖ 災區位置：甲仙鄉東安村 (高130鄉道3.7k處南邑慈恩第11號橋上游側崩坪溪)
- ❖ 災害發生時間：7月17日23時
- ❖ 災害類型：土石流災害、洪水災害
- ❖ 有效累積雨量：538.9mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 因颱風帶來之超大豪雨導致崩坪溪土石流與山洪爆發，夾帶大量土石冲刷而下，導致崩坪溪沿線產業道路及房舍嚴重毀損。
- ✓ 人員傷亡：6死3傷2失蹤。
- ✓ 房屋受損：10棟。
- ✓ 道路受損：3000公尺。



註1：坐標採TWD67系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網