


# 97年卡玫基颱風

# 高雄縣—甲仙鄉大田村



## 97年卡玫基颱風-高雄甲仙-002


- ❖ 災區位置：高129線約1.1k處(仙橋)
- ❖ 災害發生時間：7月17日22時
- ❖ 災害類型：沖蝕災害(高雄A023)
- ❖ 有效累積雨量：382.5mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 甲仙鄉大田村仙林巷於7月17日晚間，因卡玫基颱風帶來之超大豪雨導致高雄A023野溪山洪爆發，夾帶大量土石冲刷而下，導致交通中斷，並波及仙橋旁民宅。
- ✓ 房屋受損：1棟。
- ✓ 道路受損：40公尺。



高雄A023右側支流中游河道現況



註1：坐標採TWD67系統  
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網