




97年卡玫基颱風

高雄縣—甲仙鄉東安村



- 97年卡玫基颱風-高雄甲仙-004**
- ❖ 災區位置：甲仙鄉東安村 (台20線66k內寮橋白雲寺旁)
 - ❖ 災害發生時間：7月17日23時
 - ❖ 災害類型：崩塌災害(高雄 A022)
 - ❖ 有效累積雨量：538.0mm
- ❖ 災損描述與統計：**
- ✓ 甲仙鄉東安村白雲寺旁邊坡，因豪大雨而發生崩塌，且大水夾帶土石沖毀台20線66K處之內寮橋，造成交通中斷，並侵入一處民宅及沖毀附近一座土地公廟，所幸並未造成人員傷亡。
 - ✓ 房屋受損：1棟。
 - ✓ 道路毀損：200公尺。



註1：坐標採 TWD67 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網