



97年卡玫基颱風

高雄縣—那瑪夏鄉瑪雅村



97年卡玫基颱風-高雄那瑪夏-001

- ❖ 災區位置：那瑪夏鄉瑪雅村(三民國中)
- ❖ 災害發生時間：7月18日01時
- ❖ 災害類型：沖蝕災害
- ❖ 有效累積雨量：443.0mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 學校對面野溪上游受沖蝕而大面積崩塌，大量土石堆積於籃球場約4,000立方公尺，另泥砂堆積於操場約30~40公分高。
- ✓ 辦公大樓後方駁坎滑動，地表場陷。
- ✓ 人命損失：0人。
- ✓ 房舍受損：0棟。
- ✓ 道路毀損：約150公尺。



註1：坐標採 TWD67 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網