


97年辛樂克颱風

南投縣—仁愛鄉南豐村



97年辛樂克颱風-南投仁愛-003

- ❖ 災區位置：仁愛鄉南豐村(南豐橋)
- ❖ 災害發生時間：9月15日7時
- ❖ 災害類型：洪水災害(南投 A002)
- ❖ 有效累積雨量：862.2mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 土石流潛勢溪流南投 A002 南山溪於辛樂克颱風期間爆發洪水災害，上游大量泥沙土石沖刷而下，堆積於中下游導致溪床抬昇並阻塞橋孔，溪流沿線兩岸多處民宅農舍亦遭洪水侵入或毀損，所幸未造成任何人員傷亡。
- ✓ 房屋受損：約 13 棟。
- ✓ 道路毀損：約 300 公尺。

註 1：坐標採 TWD67 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

