
## 97年辛樂克颱風

## 南 投 縣一仁愛鄉南豐村

260200





## 97 年辛樂克颱風-南投仁愛-004

- ❖災區位置:仁愛鄉南豐村 (台 14 線 73k+100 處東眼山橋)
- ❖災害發生時間:9月15日12時
- ❖災害類型:洪水災害(南投 A001)
- ❖有效累積雨量: 849.8mm

## ❖災損描述與統計

- ✓土石流潛勢溪流南投 A001 東 眼溪於辛樂克颱風期間爆發洪 水災害,上游大量泥砂土石沖 刷而下,堆積於中下游導致溪 床抬昇並阻塞橋孔,溪流沿線 兩岸多處農舍亦遭洪水毀損, 所幸未造成人員傷亡。
- ✓房屋受損:約3棟。
- ✓道路毀損:約200公尺。
- 註1:坐標採TWD67系統
- 註 2: 降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網



260200

