


97年辛樂克颱風

南投縣—信義鄉豐丘村







97年辛樂克颱風-南投信義-002

- ❖ 災區位置：信義鄉豐丘村 (台21線 91k+600 豐丘明隧道南端)
- ❖ 災害發生時間：9月15日17時
- ❖ 災害類型：崩塌災害、土石流災害
- ❖ 有效累積雨量：552.5mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 台21線豐丘明隧道南端之沙里仙洞溪發生土石流災害，且91k+600處發生邊坡崩塌，近5萬立方公尺土石崩滑，掩埋該處台21線通行之人員及車輛。
- ✓ 6輛小客車、2輛機車及2台工程車遭土石掩埋。
- ✓ 人員傷亡：7死7傷。



註1：坐標採 TWD67 系統
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網