


97年辛樂克颱風

南投縣—水里鄉郡坑村



97年辛樂克颱風-南投水里-002

- ❖ 災區位置：水里鄉郡坑村彰明橋上游約60公尺
- ❖ 災害發生時間：9月14日10時
- ❖ 災害類型：崩塌災害
- ❖ 有效累積雨量：301.2mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 土石流潛勢溪南投 070 於彰明橋上游處左岸發生河岸邊坡崩塌，滑落土石造成河道有堆積情況發生。
- ✓ 本次災害未造成任何人員傷亡及財產損失。



註1：坐標採 TWD67 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網