


# 97年辛樂克颱風

# 苗栗縣一大湖鄉武榮村




## 97年辛樂克颱風-苗栗大湖-001

- ❖ 災區位置：大湖鄉武榮村  
(苗 55 經武樂橋往坑尾寮方向約 1.3 公里處)
- ❖ 災害發生時間：9 月 14 日 20 時
- ❖ 災害類型：地滑災害
- ❖ 有效累積雨量：611.3mm

## ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 土石淤埋民宅坑尾寮 9 號及下方農路。
- ✓ 民眾 2 人遭土石掩埋死亡。



註 1：坐標採 TWD67 系統

註 2：降雨組圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網