


# 97年辛樂克颱風

# 苗栗縣—頭屋鄉鳴鳳村




**97年辛樂克颱風-苗栗頭屋-001**

- ❖ 災區位置：頭屋鄉鳴鳳村  
(鄉道苗22夢幻桐花步道入口意象旁農路南側邊坡)
- ❖ 災害發生時間：9月15日1時
- ❖ 災害類型：地滑災害
- ❖ 有效累積雨量：158.0mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 土石淤埋道路旁集水井、4鄰17號之1民宅2棟以及苗22下方排水路。
- ✓ 4鄰17號民宅及其下方農路基礎流失。



註1：坐標採 TWD67 系統  
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網