


# 97年鳳凰颱風

# 花蓮縣—光復鄉大興村




**97年鳳凰颱風-花蓮光復-001**

- ❖ 災區位置：光復鄉大興村南清水溪 (錦豐橋上游側1,300公尺處之梳子壩)
- ❖ 災害發生時間：7月28日10時
- ❖ 災害類型：土石流災害 (花蓮 061)
- ❖ 有效累積雨量：235.6mm

**❖ 災損描述與統計：**

- ✓ 鳳凰颱風豪雨引發之土石流，造成南清水溪梳子壩上游側河道淤積約30萬立方公尺。
- ✓ 梳子壩右岸下游側護岸破損淘空約10公尺長。



註1：坐標採 TWD67 系統  
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網