




98年芭瑪颱風重大土石災例最速報

98年芭瑪颱風

宜蘭縣三星鄉天山村



98年芭瑪颱風-宜蘭三星-001

- ❖ 災區位置：三星鄉天山村(天山農場)
- ❖ 災害發生時間：10月5日18時
- ❖ 災害類型：土石流、崩塌
- ❖ 有效累積雨量：996.0mm

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源-水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 因大雨連續沖刷發生崩塌，崩落土石形成土石流淤滿河道。崩塌面積約 2.5 公頃餘，道路損毀計 300 公尺。
- ✓ 造成溪床抬高，溪水漫流淹沒河道堤岸道路及鐵皮屋舍一棟。
- ✓ 人員傷亡：無。

