


# 98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

## 南投縣—仁愛鄉南豐村




### 98年莫拉克颱風-南投仁愛-002

- ❖ 災區位置：仁愛鄉南豐村楓林路食菜坑溪便橋 (距台 14 線 68K 處約 1KM)
- ❖ 災害發生時間：8月9日 12時
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 有效累積雨量：598.2mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 土石流潛勢溪流(投縣 DF014)食菜坑溪於莫拉克颱風期間溪水暴漲，夾雜泥沙土石之洪水淹沒楓林路 60-65 號區段便道，豐德橋兩岸路基流失，計有 6 戶 14 人受困，幸無人傷亡。
- ✓ 道路毀損：約 30 公尺。

註 1：坐標採 TWD97 系統  
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局