


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

台中縣—和平鄉達觀村



註一：坐標採 TWD97 系統。
註二：降雨組體圖資料來源：水土保持局土石流防災資訊網。



98年莫拉克颱風-台中和平-001

- ❖ 災區位置：和平鄉達觀村 (雪山坑橋)
- ❖ 災害發生時間：8月9日 17時
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 有效累積雨量：706.3mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 雪山坑溪暴漲，對雪山坑溪橋下游兩側堤岸造成沖刷，導致右岸一民宅基礎淘空瀕危，同時其所挾帶土石造成大安溪匯流口處有大量淤積情況。
- ✓ 房屋受損：1戶。

