


# 98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

## 屏東縣—滿洲鄉長樂村




### 98年莫拉克颱風-屏東滿州-001

- 災區位置：滿洲鄉長樂村(八瑤教會) (縣道200線24K處)
- 災害發生時間：8月8日05時00分
- 災害類型：地滑(弧形)、洪水
- 有效累積雨量：691.0mm

註1：坐標採 TWD97 系統  
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

### 災損描述與統計：

- 因莫拉克帶來豪大雨，造成長樂村16鄰靠近200線24K處之兩側數戶民宅後方因地滑而產生大小不一之裂痕。
- 74號民宅及八瑤教會兩處受損最為嚴重，裂縫最寬可達45cm。
- 部落位於縣道200線24K處往片埔方向約有300m路基受損。
- 港口溪溪水暴漲從右岸民宅旁溢流，沖刷民前方河階地及漁塢。
- 房屋受損：31棟。
- 農林用地：漁塢1座遭沖走。
- 人員傷亡：無。



優質、效率、團隊

註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘