


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

高雄縣—桃源鄉梅山村




98年莫拉克颱風-高雄桃源-002

- 災區位置：桃源鄉梅山村 (梅山派出所後方)
- 災害發生時間：8月8日16時00分
- 災害類型：崩塌
- 有效累積雨量：647.4mm

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

災損描述與統計：

- 梅山派出所後方山坡地因莫拉克豪大雨造成寬約 90 公尺，長約 220 公尺的崩塌，導致 5 戶民宅被土砂淤埋。
- 崩塌土砂堆積範圍長約 100 公尺，寬約 110 公尺，高度達 10~12 公尺，並且崩塌地上仍殘留大量鬆散土砂。
- 房屋受損：5 棟。
- 人員傷亡：0 人。
- 道路損毀：無。



優質、效率、團隊

註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局