


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風


高雄縣—甲仙鄉小林村



98年莫拉克颱風-高雄甲仙-012

- ❖ 災區位置：第六號橋 (台21線約174K處)
 - ❖ 災害發生時間：8月8日6時0分
 - ❖ 災害類型：崩塌
 - ❖ 有效累積雨量：1257.1mm
- ❖ 災損描述與統計：
- ✓ 錦地巷1鄰發生崩塌、洪水災害，崩塌土石毀損農舍及五子寮林道，中斷通往2鄰之道路。
 - ✓ 五子寮山區山洪爆發造成民宅淹水。
 - ✓ 房屋受損：3戶。
 - ✓ 道路毀損：約250公尺。

註一：坐標採 TWD97 系統。
註二：保持雨量組體圖資料來源—水土



優質、效率、團隊

註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局