


99年凡那比颱風重大土石災例最速報

99年凡那比颱風

高雄縣一六龜鄉大津村



參考雨量站：大津(C1V340) 土石流警戒基準值：200mm



99年凡那比颱風-高雄六龜-001

- ❖ 災區位置：津鳳宮(台 27 線 22.5k)
- ❖ 災害發生時間：9月19日 21時00分
- ❖ 災害類型：土石流(高縣 DF072)
- ❖ 有效累積雨量：482.5mm

註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 土石流潛勢溪流高縣 DF072 上游山坡地有多處零星崩塌，因本次凡那比颱風造成上游崩塌地擴大，原崩塌堆積土砂及新增崩塌土石經溪水運移至下游，河道內多數土石淤埋，所幸下游治理工程完善，並未對津鳳宮週邊民宅造成嚴重損害。
- ✓ 土石淤埋：約 200 立方公尺之土石堆積於土石流潛勢溪流高縣 DF072 河道。

