


# 99年凡那比颱風重大土石災例最速報

99年凡那比颱風

## 高雄縣一六龜鄉大津村



參考雨量站：大津(C1V340) 土石流警戒基準值：200mm

### 99年凡那比颱風-高雄一六龜-002

- ❖ 災區位置：六津橋(台 27 線 20k)
- ❖ 災害發生時間：9月19日18時00分
- ❖ 災害類型：土石流(高縣 DF047)
- ❖ 有效累積雨量：322mm

註1：坐標採 TWD97 系統  
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 凡那比颱風期間，土石流潛勢溪流高縣 DF047 溪水暴漲，挾帶上游原崩塌堆積土石，並淘刷河道兩岸坡地，大量土石冲刷而下，造成本區爆發土石流災害。土石堆積於老濃溪匯流處，初估量體約 8 萬立方公尺，土石流潛勢溪流高縣 DF047 河道因土石淤埋抬昇約 3 公尺，台 27 線部分路段、六津橋及當地公用蓄水池亦遭土石掩埋。
- ✓ 土石堵塞：土石淤埋土石流潛勢溪流高縣 DF047，造成河道斷面縮小。
- ✓ 土石淤埋：台 27 線部分路段、六津橋、蓄水池遭土石掩埋。✓ 道路毀損：約 100 公尺。

