


99年凡那比颱風重大土石災例最速報

99年凡那比颱風

高雄縣一六龜鄉大津村



參考雨量站：大津(C1V340) 土石流警戒基準值：200mm

99年凡那比颱風-高雄六龜-003

- ❖ 災區位置：大津社區活動中心北側野溪 (台27線23.7k)
- ❖ 災害發生時間：9月19日20時00分
- ❖ 災害類型：土石流、洪水
- ❖ 有效累積雨量：460.5mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 凡那比颱風為六龜地區帶來急促雨勢，其中大津村之社區活動中心以北約250公尺處之野溪因溪水暴漲，將上游零星崩塌處土石帶至台27線，造成省道台27線交通阻斷，所幸尚未對於周圍民宅造成破壞。
- ✓ 土石淤埋：約600立方公尺之土石堆積於台27線，另有大量土石淤埋河道。
- ✓ 土石堵塞：台27線箱涵與89號民宅前過水版橋下遭溪流挾帶之土石堵塞。

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

