


# 99年凡那比颱風重大土石災例最速報

99年凡那比颱風

## 高雄縣一六龜鄉荖濃村



參考雨量站：新發(C1v240) 土石流警戒基準值：—



### 99年凡那比颱風-高雄六龜-005

- ❖ 災區位置：頂濃橋(台20線 75.2K)
- ❖ 災害發生時間：9月19日21時00分
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 有效累積雨量：443mm

註1：坐標採 TWD97 系統  
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 頂濃橋上游坡地崩塌，堆土坍塌進入河道，造成河道堵塞，造成頂濃橋處河道溢淹，溪水漫流至台20線。
- ✓ 土石沖刷：下游荖濃村11號民宅旁河道經過歷年颱風使野溪沖刷使原蛇籠護岸與房舍基礎流失。
- ✓ 土石漫流改道：頂濃橋處溪水漫流，溪水溢淹至台20線上。

