


99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—三星鄉拱照村



99年梅姬颱風-宜蘭三星-001

- ❖ 災區位置：大坑五號橋 (大坑路 28 號旁民宅旁)
- ❖ 災害發生時間：10 月 21 日 12 時 00 分
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 有效累積雨量：347mm

註 1：坐標採 TWD97 系統
 註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，三星鄉拱照村大坑路 28 號旁之大坑溪河道宣洩不及致洪水暴漲，造成本次洪水災害。
- ✓ 洪水溢淹：連通道路、大坑五號橋及大坑溪兩側農田遭洪水淹埋。
- ✓ 道路受損：約 100 公尺。
- ✓ 房屋受損：大坑路 28 號西南側房舍 1 戶。
- ✓ 人員傷亡：無。

