


99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—蘇澳鎮新城里



99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-001

- ❖ 災區位置：武荖坑 32 號 (台 9 線往蘇澳方向右轉武荖坑路約 800 公尺)
- ❖ 災害發生時間：10 月 21 日 12 時 00 分
- ❖ 災害類型：洪水、沖蝕
- ❖ 有效累積雨量：438mm

註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，蘇澳鎮新城里武荖坑 32 號後方坑溝逕流宣洩不及而發生洪水災情，造成約 10 戶民宅遭洪水泥流入侵，淹水高度達 30 公分深，部份民宅及道路上仍有堆積泥沙，所幸未造成人員傷亡。
- ✓ 道路損毀：初估約 200 公尺積水。
- ✓ 房屋受損：約有 10 戶民宅淹水。
- ✓ 人員傷亡：無。

