


# 99年梅姬颱風重大土石災例最速報

## 99年梅姬颱風

## 宜蘭縣—蘇澳鎮聖湖里



參考雨量站：冬山(C0U680) 土石流警戒基準值：600mm



### 99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-003

- ❖ 災區位置：聖湖里 29~33 鄰 (台 9 線 102.5K 處)
- ❖ 災害發生時間：10 月 21 日 12 時 00 分
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 有效累積雨量：438mm

註 1：坐標採 TWD97 系統  
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，蘇澳鎮聖湖里 29~33 鄰後方坡地逕流宣洩不及而發生洪水災情，造成約 100 戶民宅遭洪水泥流入侵，淹水高度達 1 層樓，積水已數日尚未退去。
- ✓ 道路毀損：洪水溢淹聖賢路約 600 公尺。
- ✓ 房屋受損：約有 100 戶民宅淹水。
- ✓ 人員傷亡：0 人。

