

99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—蘇澳鎮蘇北里



99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-004

- ❖ 災區位置：冷泉路 9~12 號 (台 9 線台 2 戊共線道路轉冷泉路約 1 公里)
- ❖ 災害發生時間：10 月 21 日 14 時 20 分
- ❖ 災害類型：土石流、崩塌
- ❖ 有效累積雨量：623.5mm

❖ 災損描述與統計：
 ✓ 梅姬颱風期間，蘇澳鎮冷泉路 9~12 號民宅後方坡地崩塌，豪雨挾帶大量土石沖入民宅內部，並穿越民宅間隙堆積於冷泉路上。
 ✓ 道路毀損：冷泉路約 200 公尺。
 ✓ 房屋受損：民宅 9~12 號約 20 戶。
 ✓ 人員傷亡：無。

註 1：坐標採 TWD97 系統 註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

