

99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—蘇澳鎮蘇北里



99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-005

- ❖ 災區位置：白雲寺旁民宅 (台9線台2戊共線道路轉冷泉路約1公里)
- ❖ 災害發生時間：10月21日14時30分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：636mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，蘇澳鎮白雲寺旁民宅後方坡地發生崩塌災情，崩塌土石損毀廟宇別棟，並摧毀寺廟旁兩戶民宅，房舍內避難人員9員全數罹難。
- ✓ 土石淤埋：寺廟周圍土石淤埋阻斷道路。
- ✓ 房屋受損：白雲寺別棟與東側民宅2戶。
- ✓ 人員傷亡：廟方人員與民眾共9人罹難。

災後無人載具影像



註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

