


99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—蘇澳鄉永春里



參考雨量站：冬山(C0U680) 土石流警戒基準值：600mm


99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-010

- ❖ 災區位置：猴猴坑 (永春路左轉湖東路約 200 公尺)
- ❖ 災害發生時間：10月21日10時00分
- ❖ 災害類型：洪水、崩塌
- ❖ 有效累積雨量：338mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，猴猴坑溪水暴漲，洪水沿坡面挾帶上游大量細料土砂並往下游流動，隨之溢淹至湖東路。
- ✓ 淹水高度約一層樓高(約 3 公尺)，居民需以橡皮艇作為之交通工具，渠道沿岸民宅皆遭泥流入侵。
- ✓ 房屋受損：約 20 棟。
- ✓ 道路毀損：湖東路約 200 公尺。

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網



優質、效率、團隊

行政院農業委員會水土保持局