


99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—蘇澳鄉永春里



99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-011

- ❖ 災區位置：佬濃山莊 (永春路右轉湖南路約 600 公尺)
- ❖ 災害發生時間：10月21日 11時00分
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 有效累積雨量：392.5mm

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 白米河溪水暴漲，淘刷右側野溪匯流處護岸，並阻塞野溪排水箱涵，導致野溪下游溪水無法順利匯流至白米河，土石淤埋原河道及無名橋一座，溪水因而漫淹至永春里 9 鄰，民宅及道路農田遭溪水溢淹，造成本次洪水災害。
- ✓ 房屋受損：約 7 棟。
- ✓ 道路毀損：湖南路及農用便道約 400 公尺。

註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局 土石流防災資訊網

