


# 99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—蘇澳鎮聖湖里



參考雨量站：冬山(COU680) 土石流警戒基準值：600mm



## 99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-016

- ❖ 災區位置：南順宮及聖愛路 97 號 (台 9 線右轉聖愛路約 0.5K 及 1.5K 處)
- ❖ 災害發生時間：10 月 21 日 12 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌、洪水
- ❖ 有效累積雨量：438mm

## ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，大量降雨導致南順宮後方及聖愛路 97 號民宅對面山坡崩塌，崩塌土石淤埋南順宮、倉庫及擋土牆，並阻斷道路 150 公尺；6~7 戶民宅部份遭洪水入侵，淹水高度達 50 公分。
- ✓ 道路毀損：聖愛路遭土石阻斷約 150 公尺。
- ✓ 房屋受損：南順宮及民宅共 9 棟。
- ✓ 人員傷亡：0 人。

註 1：坐標採 TWD97 系統  
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

