


# 99年梅姬颱風重大土石災例最速報

## 99年梅姬颱風

## 宜蘭縣—蘇澳鎮蘇西里



參考雨量站：冬山(COU680) 土石流警戒基準值：600mm



### 99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-018

- ❖ 災區位置：中山路一段 264 巷 (警察局蘇澳分局及戶政事務所後方山坡)
- ❖ 災害發生時間：10月21日12時00分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：438mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，大量降雨導致蘇澳分局及中山路 264 巷後方山坡崩塌，造成 5 棟房屋全毀，10 戶民宅部份遭土砂泥流入侵，阻斷道路約 300 公尺。
- ✓ 道路毀損：中山路遭土砂阻斷約 300 公尺。
- ✓ 房屋受損：約有 15 棟民宅受損。
- ✓ 人員傷亡：0 人。

註 1：坐標採 TWD97 系統  
註 2：降雨組圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

