


# 99年梅姬颱風重大土石災例最速報

## 99年梅姬颱風

## 宜蘭縣—蘇澳鎮永春里



參考雨量站：冬山(COU680) 土石流警戒基準值：600mm

### 99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-026

- ❖ 災區位置：湖東路 26 至 28 號民宅
- ❖ 災害發生時間：10 月 21 日 12 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：438mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，造成永春里湖東路 26 號至 28 號民宅後方坡地崩塌，大量土石掩埋果園及 3 戶民宅，約 20 人進行避難；此外大量土石堆積原有猴坑河道，迫使流路改變，河水漫流至下游漁塢，造成養殖漁業損失；猴坑護岸傾倒損毀，崩塌土方堆積於河道。
- ✓ 道路毀損：約 500 公尺。
- ✓ 房屋受損：共 8 棟。
- ✓ 人員傷亡：無。

註 1：坐標採 TWD97 系統  
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局  
土石流防災資訊網

