


# 112 年重大土砂災例最速報

卡努颱風

## 南 投 縣—仁愛鄉南豐村



### 112 年卡努颱風-南投仁愛-003

- ❖ 災害發生位置：台 14 線 69.4K
- ❖ 災害發生時間：08 月 04 日 10 時 00 分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 災害發生之有效累積雨量：234mm

註 1：降雨組圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。  
 註 3：發生時間為推估時間。  
 註 4：土石流警戒基準值為發生時間事件所村里之潛勢溪流之公告警戒基準值。

### ❖ 災損描述與統計：

✓ 災情描述：台 14 線 69.4K 因卡努颱風引進之西南風帶來強降雨，造成投縣 DF018 及相鄰坑溝發生土石流，堆積區共兩處，包含左側農地之坑溝溢流點(1 號堆積區)，及投縣 DF018 與台 14 線相交處(2 號堆積區)；1 號堆積區造成農地沖蝕坑溝寬度約 2 公尺，2 號堆積區則造成投縣 DF018 出口之河道淤積，空拍上游無明顯崩塌發生，其土砂來源初判為河道沖刷，目前道路尚可通行，土砂堆積於道路兩側及路邊溝，逕流漫流路面。

✓ 災害規模：1 號堆積範圍長約 40 公尺，寬約 20 公尺，面積約 800 平方公尺，平均堆積深度約 2 公尺，堆積量體約 1,600 立方公尺；2 號堆積範圍長約 10 公尺，寬約 100 公尺，面積約 1,000 平方公尺，平均堆積深度約 2 公尺，堆積量體約 2,000 立方公尺。總堆積量體約 3,600 立方公尺。

