


# 112 年重大土砂災例最速報

## 卡努颱風

## 南 投 縣—仁愛鄉南豐村



### 112 年卡努颱風-南投仁愛-004

- ❖ 災害發生位置: 台 14 線 71K 之聖本篤加油站
- ❖ 災害發生時間: 08 月 04 日 15 時 00 分
- ❖ 災害類型: 土石流
- ❖ 災害發生之有效累積雨量: 648mm

註 1: 降雨組體圖資料來源—本署土石流及大規模崩塌防災應變系統  
 註 2: 拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。  
 註 3: 發生時間為推估時間。  
 註 4: 土石流警戒基準值為發生時間事件所村里之潛勢溪流之公告警戒基準值。

### ❖ 災損描述與統計:

- ✓ 災情描述: 台 14 線 71K 之聖本篤加油站, 因卡努颱風引進之西南風帶來強降雨, 造成投縣 DF013 發生土石流, 加油站後方野溪遭土石流沖刷兩岸, 土砂掩埋加油站及部分便利商店, 並往台 14 線往兩側漫延堆積, 空拍上游無明顯崩塌發生, 土砂來源初判為河道刷深所致, 河道既有橫向構造物未遭嚴重破壞, 但河床淤積嚴重。
- ✓ 災害規模: 堆積範圍長約 170 公尺, 寬約 30~450 公尺(平均寬約 240 公尺), 面積約 15,000 平方公尺, 平均堆積深度約 2 公尺, 堆積量體約 30,000 立方公尺。
- ✓ 災損統計: 道路掩埋長度約 450 公尺、遭土砂掩埋建物 2 棟、土砂流入建物約 10 棟。

