


112 年重大土砂災例最速報

卡努颱風

南投縣一仁愛鄉春陽村



112 年卡努颱風-南投仁愛-006

- ❖ 災害發生位置：台 14 線 82.7K
- ❖ 災害發生時間：08 月 04 日 17 時 00 分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 災害發生之有效累積雨量：934mm

註 1：降雨組圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
 註 3：發生時間為推估時間。
 註 4：土石流警戒基準值為發生時間事件所村里之潛勢溪流之公告警戒基準值。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：台 14 線 82.7K，因卡努颱風挾帶之西南風造成強降雨引發土石流，該野溪集水區稜線為台 14 甲線通過，大量道路逕流沿野溪流下，於集水區源頭及輸送段皆無發現崩塌，初判土砂來源應為河床冲刷造成，土砂於拾一茶坊旁溢出河道沿路面下移，損毀道路護欄，堆積於下游河道、兩岸路面及台 14 線路面。
- ✓ 災害規模：堆積範圍長約 100 公尺，寬約 30 公尺，面積約 3,000 平方公尺，平均堆積深度約 2 公尺，堆積量總約 6,000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：道路掩埋長度約 140 公尺、房屋受損 1 棟。

