


112年重大土砂災例最速報

卡努颱風

南投縣—仁愛鄉親愛村



112年卡努颱風-南投仁愛-012

- ❖ 災害發生位置：親愛村教堂
- ❖ 災害發生時間：08月04日15時00分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)、土石流
- ❖ 災害發生之有效累積雨量：570mm

註1：降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。
註3：發生時間為推估時間。

❖ 災損描述與統計：

✓ 災情描述：親愛村投83線因卡努颱風引進西南風帶來強降雨，造成教堂上邊坡發生崩塌，崩塌土砂堆積於下邊坡及教堂，造成教堂及其廣場遭土砂淤埋約1公尺(2號堆積區)；鄰近之投縣DF021則發生土石流，影響部分建物(1號堆積區)，初判土砂來源主要為河道刷深；投縣DF022集水區有零星邊坡沖刷，但未溢流影響聚落。目前影響教堂及建物之土砂多已清除，並暫時堆積於教堂旁、崩塌地坡趾或道路兩側。

✓ 災害規模：教堂後方崩塌範圍長約40公尺，寬約30公尺，面積約1,200平方公尺，平均崩塌深度約1.5公尺，崩塌量體約1,800立方公尺；1號堆積範圍長約60公尺，寬約30公尺，面積約1,800平方公尺，平均堆積深度約0.5公尺，堆積量體約900立方公尺；2號堆積範圍長約60公尺，寬約30公尺，面積約1,800平方公尺，平均堆積深度約1公尺，堆積量體約1,800立方公尺。

✓ 災損統計：5棟建物遭土砂流入、道路淤埋長度約30公尺。

