

## 114年土砂災例最速報

鳳凰颱風

宜蘭縣—蘇澳鎮永春里



**114年鳳凰颱風-宜蘭蘇澳-002**

- ❖ 災害發生位置：永春里湖東路25號
- ❖ 災害發生時間：11月11日 18時
- ❖ 灾害類型：崩塌(沖蝕)
- ❖ 災害發生之有效累積雨量：671.3mm

## ❖ 灾損描述與統計：

- ✓ 情況描述：本次受到鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴影響，永春里湖東路25號民宅後方猴猴坑因受雨水沖刷而發生崩塌，大量崩落土砂物質隨逕流下移，造成永春里湖東路25號及沿線民宅出現黃泥水與土砂石塊湧入。
- ✓ 灾害規模：本次崩塌範圍高約135公尺，長約12公尺，深度約1公尺，面積約1,620平方公尺。
- ✓ 灾損統計：永春里湖東路25號及沿線民宅，共約10戶出現黃泥水與土砂石塊湧入情形。



優質、效率、團隊

農業部農村發展及水土保持署