


114 年土砂災例最速報

0728豪雨

高雄市 - 那瑪夏區瑪雅里



114年0728豪雨-高雄那瑪夏-001

- 災害發生位置：台 29 線民族橋
- 災害發生時間：7 月 31 日 18 時 40 分
- 災害類型：崩塌、土石流
- 災害發生之有效累積雨量：836mm

註 1：降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統。

註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

註 3：發生時間為推估時間。

註 4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：0728豪雨造成高市DF069土石流潛勢溪流集水區坡面發生崩塌，誘發土石流發生並沿溪流流出，造成民族橋上游土石淤積。
- ✓ 災害規模：堆積區範圍長約 1,000 公尺，最大寬約 120 公尺，面積約 18 公頃，平均堆積深度約 3 公尺。本次進行現場狀況更新，目前清疏區域長 820 公尺，寬 20 公尺，斷面高度 3 公尺。
- ✓ 災損統計：無人員傷亡。



優質、效率、團隊

農業部農村發展及水土保持署